



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	MITSUBISHI RVR ES 2019
NIV	JA4AH3AU1KU602265
Odomètre	214424 km
Nombre de clés	2

Condition	Pare-brise avant fissuré, aile arrière gauche plastique brisée et frottée majeur, siège conducteur déchiré, porte arrière gauche bossée à plusieurs endroits, bumper arrière frotté majeur, porte intérieur conducteur égratignure et rouille majeur, porte avant droite vitre électrique ne monte pas.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Majeur			
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Montant central - côté gauche	Majeur	Usure excessive		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Usure excessive	LA POIGNEE USEE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Bris, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Montant central - côté droit	Majeur	Usure excessive		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Fenêtre avant droite	Majeur	Autre	VITRER NE MONTE PAS	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.