


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année DURA-MAXX 8.5X16TA3 2025
NIV 2A9DU1333S2206078
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition quelques égratignures, surtout sur la porte arrière.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur -
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 100
Longueur hors-tout (pouces) 270
Hauteur intérieure (pouces) 84
Largeur intérieure (pouces) 96
Longueur intérieure (pouces) 234 vneck inclus
Poids à vide de la remorque (lbs) 2950
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 4915
Capacité de charge totale (lbs) 6850
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 225/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.