


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	XPRESS 8.5X20-IF
NIV	127891
Odomètre	
Nombre de clés	0





Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Numéro de série manquant sur la vignette.
Condition	quelques bosses et égratignures, lettrage encore visible tout le tour de la remorque.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur hors-tout (pouces)	300
Hauteur intérieure (pouces)	84
Largeur intérieure (pouces)	96
Longueur intérieure (pouces)	270 vneck inclus
Poids à vide de la remorque (lbs)	2580
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	2500
Capacité de charge totale (lbs)	4420
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	225-75R15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Mineur	Autre		
Panneau milieu droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.