


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN QASHQAI S 2019
NIV JN1BJ1CP6KW212604
Odomètre 142527 km
Nombre de clés 2


Déclaration Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition Carrosserie égratigné et Eclat peinture, pare-chocs avant plastique du bas briser, pneu avant droit dégonfle
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Toit	Majeur	Éclat de peinture		<input checked="" type="checkbox"/>
Arrière	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.