

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Roulotte  
**Marque / Modèle / Année** FOREST RIVER TRACER TRT25 2018  
**NIV** 5ZT2TRRB3JB514115  
**Odomètre**  
**Nombre de clés** 2

**Déclaration** Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)  
Aucune prise de mesure d'humidité n'a été effectuée  
Véhicule à inspecter à la SAAQ.  
Patte électrique endommagé non fonctionnel  
pas de batterie

**Condition** Patte électrique endommagé non fonctionnel/pas de patte avant/ tous le cuir déchiré/pas de batterie/pas de couvert a propane/ délaminage tous le tour

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Grosueur de l'attache** 2 5/16"

**Grandeur (Pieds)** -

**Poids (lbs)** -

**Nombre d'extensions** 1

**Batteries** Aucune


**Bonbonnes propane** 2


**Hivernisé** Non




**Options** Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Fil de branchement

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Stabilisateurs avants	Majeur	Défectuosité		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		
Mur central - côté droit	Majeur	Autre, Égratignure(s)	délaminage	
Mur arrière - côté gauche	Majeur	Autre	délaminage	

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.