


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CAN-AM RYKER 900 2021
<b>NIV</b>	3JB2FEG25MJ005133
<b>Odomètre</b>	28621 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Condition</b>	Quelques égratignures mineures sur la carrosserie
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	900
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Options</b>	Pare-brise, Démarreur électrique

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Réservoir à carburant	Mineur	Égratignure(s)		
Garde-boue arrière	Mineur	Égratignure(s)		