


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	SUBARU LEGACY PREMIER GT 2020
NIV	4S3BWHP6XL3016595
Odomètre	134876 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Une récupération sur plate-forme est recommandée (pneu avant droit crevé)
Condition	Temoins lumineux allumés, boost chaque démarrage, siège conducteur déchiré, porte conducteur joint caoutchouc décollé, porte arrière gauche égratignures majeures, pneu avant droit à remplacer, bumper avant égratigné majeur, capot a des éclats de peinture modérer.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaison
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Ouvrant
Intérieur	Cuir
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé, Sièges

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Majeur	Bris, Usure excessive	PNEU A REMPLACER	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.