





| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Pickup ou VUS gros format |
| Marque / Modèle / Année | DODGE GRAND CARAVAN CVP 2016 |
| NIV | 2C4RDGBG8GR366464 |
| Odomètre | 212138 km |
| Nombre de clés | 2 |

| | |
|---|---|
| Déclaration | Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin de lumière allumé pour le moteur |
| Condition | Pneu avant droit dégonfle, témoin lumineux allumé moteur, accotoirs bras siège conducteur usé, Hood éclat peinture et rouiller majeures, le plastique feux de brouillard avant gauche briser, aile avant gauche égratignures et rouiller majeures, toit rouiller, porte arrière gauche égratignures mineures, aile arrière gauche rouiller, valise rouiller majeurs et égratigné mineures, aile arrière droit bosse , porte passager bosse et égratignures modérer. |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur | 6 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 5 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | Traction (FWD) |
| Électrique | Miroirs, Portes, Vitres |
| Chauffant | - |
| Technologie | Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control) |
| Toit | - |
| Intérieur | Tissu, 7 passagers |
| Extérieur | Aileron, Vitres teintées |
| Pneus | Été, Mags |
| Climatisation | Air climatisé |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------|-------------------|----------------------------|---------|---|
| Capot | Majeur | Éclat de peinture, Rouille | |     |
| Fog light gauche | Majeur | Bris | |  |
| Aile gauche avant | | Rouille, Égratignure(s) | |   |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|----------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| Toit | Majeur | Rouille | |  |
| Porte arrière gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile gauche arrière | Majeur | Rouille | |  |
| Hayon | Majeur | Rouille, Égratignure(s) | |   |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Porte avant droite | Modéré | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |