


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KIA FORTE LX+ 2018
<b>NIV</b>	3KPFL4A7XJE200624
<b>Odomètre</b>	145053 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
<b>Condition</b>	pare brise craqué, intérieur taché, plusieurs égratignures et éclats de peinture, pare choc arrière bossé, petites taches de rouille aile avant droite et sur le toit
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Modéré	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Mineur	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.