


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	TOYOTA RAV4 LE 2016
<b>NIV</b>	2T3BFREV8GW506410
<b>Odomètre</b>	163203 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
<b>Condition</b>	Toit rouillé majeur, Hood éclat peinture majeur, Bumper avant egratigner mineurs, porte passager Eclat peinture modérer, boostage chaque démarrage
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		
Toit	Majeur	Rouille		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Cassure, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.