


|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | BOISBRIAND                |
| <b>Type d'actif</b>            | Pickup ou VUS gros format |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | GMC SIERRA SLE 1500 2018  |
| <b>NIV</b>                     | 3GTU2MEC1JG116990         |
| <b>Odomètre</b>                | 175880 km                 |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                         |

|   |  |
|---|--|
| <b>Déclaration</b>                          | La transmission n'embraye pas bien<br>Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.<br>Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.<br>Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété |
| <b>Condition</b>                            | Problème de transmission/banc chauffeur déchiré/ aile arrière gâché patch/pare choc avant égratigner/ quelques égratignures sur la carrosserie, contour boîte plastique égratigner, aile arrière côté droit bosser et égratignures, marche pied cote Droite croche, boost chaque démarrage, bavette avant bris       |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel, Nécessite un survoltage   |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | État du moteur lors du démarrage   |
| <b>Moteur</b>                               | 8 cylindres  |
| <b>Carburant</b>                            | Essence  |
| <b>Portes</b>                               | 4 portes   |
| <b>Transmission</b>                         | Automatique  |
| <b>Entraînement</b>                         | 4x4  |
| <b>Électrique</b>                           | Miroirs, Portes, Vitres  |
| <b>Chauffant</b>                            | -  |
| <b>Technologie</b>                          | Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)   |
| <b>Toit</b>                                 | -  |
| <b>Intérieur</b>                            | Tissu  |
| <b>Extérieur</b>                            | Vitres teintées, Attache-remorque  |
| <b>Pneus</b>                                | Hiver, Mags  |
| <b>Climatisation</b>                        | Air climatisé  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**




| Section                | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------------|-------------------|------------------|---------|-------|
| Marchepied côté droite | Majeur            | Autre            | croche  |       |

| Section                     | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Aile droite avant           | Modéré            | Égratignure(s)   |         |   |
| Contour haut de porte droit | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Porte arrière droite        | Majeur            | Égratignure(s)   |         |  |

| Section             | Niveau de dommage | Types de dommage         | Détails | Photo   |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|---|
| Aile droite arrière | Majeur            | Bosse(s), Égratignure(s) |         |   |
| Hayon               | Majeur            | Égratignure(s)           |         |  |

| Section              | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails   | Photo  |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Aile gauche arrière  | Majeur            | Bosse(s), Égratignure(s)          | tape gris |   |
| Porte arrière gauche | Majeur            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |           |  |

| Section            | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails | Photo  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--|
| Porte avant gauche | Mineur            | Égratignure(s)                    |         |    |
| Aile gauche avant  | Modéré            | Bosse(s), Égratignure(s)          |         |   |
| Pare-chocs avant   | Modéré            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |  |
| Bavette            | Majeur            | Bris                              |         |  |