


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	CROSSROADS ZINGER 280RK 2018
NIV	4YDT28022JS372028
Odomètre	
Nombre de clés	2

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages) Roulotte Hivernisée
Condition	Plancher avant infiltration eau et infiltration fenêtre chambre des maîtres / fenêtre slide out cassée/Pas de batterie/ Hivernisé
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	32.11
Poids (lbs)	3040
Nombre d'extensions	1
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	2
Hivernisé	Oui
Options	Air climatisé, Auvent électrique, Télévision, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Jack électrique pôle avant

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Fenêtre arrière - côté gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté droit	Majeur	Infiltration d'eau		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Majeur	Infiltration d'eau		
Rangement avant - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte principale	Mineur	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.