



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	KIA FORTE LX+ 2017
NIV	3KPFL4A78HE091655
Odomètre	136335 km
Nombre de clés	2



Condition	Siège passager troué et taché, siège conducteur taché, Hood éclat peinture et égratignures, Bumper avant éclats peintures et égratignures majeures, essuies-glace rouillés, rétroviseur gauche brisé, valise éclats peintures majeures, bumper arrière égratignures majeures, lumière arrière droite Eclat peinture majeures, aile arrière droit Eclat peinture et égratignures majeures, porte arrière droit poignée extérieur briser, porte avant droite éclat peinture et égratignures modérer, rétroviseur droit Eclat peinture majeure, aile avant droite bosser majeure
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Montant central - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Feu arrière droit	Majeur	Éclat de peinture		
Aile arrière droite	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bris, Autre	la poignée extérieur briser	
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.