


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	VOLKSWAGEN GTI 2013
<b>NIV</b>	WVWHV7AJ2DW124603
<b>Odomètre</b>	216172 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
<b>Condition</b>	Aile arrière droit rouiller, valise egratignure et bosse modérer, bumper arrière egratigner majeur, porte avant passager égratignures majeurs, mag arrière gauche rouilles, roue avant gauche spare, Hood éclat peinture et égratignures, barre hydraulique hood à remplacer, poils animaux intérieur, témoin lumineux allumés, écran tactile fissurer et au toucher ne fonctionne pas et caméra de recule aussi, rétroviseur côté droit miroir manquant
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Ouvrant
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jante avant gauche	Majeur	Autre	spare	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière gauche	Majeur	Rouille		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Besoin d'un remplacement	miroir manquant	
Aile avant droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.