

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI ELANTRA GL 2017
NIV KMHD84LF5HU374721
Odomètre 138150 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Pneus avant à remplacer.

Condition les 2 pare chocs sont endommagés, capot accidenté, portes arrières et ailes sont bossées, quelques taches de rouille. Plusieurs égratignures et éclats de peinture. Pneus avant à remplacer.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu

Extérieur -





Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Modéré	Usure excessive		
Pneu avant droit	Majeur	Usure excessive		
Capot (côté aile gauche)	Majeur	Bosse(s)		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Bosse(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Phare avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Jupe gauche	Mineur	Rouille		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Cassure, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Jupe droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Toît	Mineur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.