


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	PROLITE 12V 2019
NIV	2L9VFV100KJ110113
Odomètre	
Nombre de clés	2

Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Aucune prise de mesure d'humidité n'a été effectuée roulotte non hivernisée.
Condition	Banquette brûlure/ pas de batterie/bonne condition générale/roulotte non hivernisée.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosseur de l'attache	2"
Grandeur (Pieds)	-
Poids (lbs)	-
Nombre d'extensions	0
Batteries	Aucune
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Non
Options	Radio, Frigidaire, Micro-onde, Roue de secours, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.