


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année NISSAN ROGUE S 2016
NIV 5N1AT2MV9GC879712
Odomètre 197618 km
Nombre de clés 1

Condition Boost chaque démarrage, pare soleil passager briser, Hood éclat peinture majeurs, Bumper avant fissurer, témoin lumineux allumé moteur, aile avant gauche Eclat peinture majeurs, porte conducteur Eclat peinture majeurs, valise egratignure mineurs, bumper arrière egratignure mineurs, aile arrière droit egratignures mineurs, porte arrière gauche Eclat peinture modérer, aile arrière gauche egratigner mineurs, haut fenêtre droite Eclat peinture majeurs, porte passager egratignures mineures, toit rouiller majeurs,
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Cassure		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.