


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI TUCSON SE 2017
NIV KM8J3CA26HU339021
Odomètre 192846 km
Nombre de clés 1

Condition Pare-brise avant fissuré, capot rouillé et égratignures et éclats peintures, aile arrière droite endommagée, 4 pneus été avec mags dans la voiture, poils animaux
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant, Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Été, Hiver, Acier (rims), Mags
Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Valise	Modéré	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Montant central - côté droit	Majeur	Rouille		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.