












Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE+ 2014
NIV	3VW2K7AJ8EM270839
Odomètre	144623 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	pare choc avant craqué, quelques taches de rouille, quelques égratignures et éclats de peinture, quelques bosses
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Égratignure(s)		 
Aile avant gauche	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		 
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Rouille		
Jupe gauche	Modéré	Rouille		
Aile arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		  
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		  
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Jupe droite	Modéré	Rouille		
Toît	Modéré	Rouille		
Arrière	Modéré	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.