



<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	LINCOLN MKC SELECT 2017
<b>NIV</b>	5LMCJ2D95HUL67813
<b>Odomètre</b>	104229 km
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur
<b>Condition</b>	Rétroviseur droit et gauche retouche peintures, roue avant gauche spare et les 3 autres avec mags, valise bossée majeur, temoin lumineux allumés moteur, porte avant droite frottée majeur, aile avant droite frottée, ,mags frottés majeur, 3 pneus été dans la voiture seulement 1 pneu avec mag et les 2 autres sans mag, bumper arrière bossé majeur, bumper avant frotté majeur, Hood éclat peinture et égratigné.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction intégrale (AWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	Ouvrant, Panoramique
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		  
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Retouche de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		 
Jante avant droite	Majeur	Autre	frotter	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière droite	Majeur	Autre	frfotter	
Jante avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre	roue de secours	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.