


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Roulotte
Marque / Modèle / Année KEYSTONE HIDEOUT 318BR21 2021
NIV 4YDT31828M7248216
Odomètre
Nombre de clés 1

Déclaration Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils
Aucun test d'humidité a été effectué.
Condition des moulures à remplacer, bossé coté gauche vers le devant, quelques égratignures, frigidaire extérieur manquant, tv manquante, matelas chambre des maitres taché.
Restrictions pour être apte à rouler -
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Grandeur (Pieds) 35.11
Poids (lbs) 7686
Nombre d'extensions 2
Batteries 1
Bonbonnes propane Aucune
Hivernisé Oui, par l'ancien propriétaire
Options Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Jack électrique aux 4 coins, Jack électrique pôle avant, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---------|---|
| Mur avant - côté droit | Modéré | Besoin d'un remplacement | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------------------|-------------------|--|---------|--|
| Rangement avant - côté droit | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Toit | Modéré | Besoin d'un remplacement | |  |
| Mur avant - côté gauche | Majeur | Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Égratignure(s) | |  |

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.