


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année CHEVROLET SPARK EV 1LT 2014
NIV KL8CK6S04EC541414
Odomètre 131578 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition rouille sur plusieurs panneaux/ pneus avant gauche été/un pneu hiver dans le véhicule/ quatrième mags dans le véhicule/tous les bancs tachés/pas de fils de branchement/ bancs chauffeur déchiré, Hood éclat peinture majeur, toit rouiller majeur, aile avant droite rouiller, aile avant gauche Eclat peinture majeur, montant central gauche et droite usure excessif majeur.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur Autre
Carburant Électrique
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu, Cuir
Extérieur Aileron
Pneus Été, Hiver, Acier (rims), Mags
Climatisation -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Pneu avant droit	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Toît	Majeur	Rouille		
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Aile arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Autre	Poussière de frein	
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Pneu avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement	Pneu été crevaison	
Montant central - côté droit	Majeur	Usure excessive		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Montant central - côté gauche	Majeur	Usure excessive		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.