


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Automobile |
| Marque / Modèle / Année | KIA FORTE 2018 |
| NIV | 3KPFL4A72JE207289 |
| Odomètre | 134129 km |
| Nombre de clés | 2 |

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déclaration | Véhicule fonctionnel (4x bougies neuves et la clé a été reprogrammé) |
| Condition | Siège conducteur et passager brûlure cigarettes, vitre avant fissurée, Hood égratignure, Bumper avant éclats peintures égratignures et bossé majeur, rétroviseur gauche égratignures, valise égratignures modérer, bumper arrière frotté et éclats peintures majeures, aile avant droite éclats peintures. |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel, Nécessite un survoltage |
| Restrictions pour être apte à rouler | - |
| Moteur | 4 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 4 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | Traction (FWD) |
| Électrique | Miroirs, Portes, Vitres |
| Chauffant | Sièges |
| Technologie | Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control) |
| Toit | - |
| Intérieur | Tissu |
| Extérieur | - |
| Pneus | Hiver, Mags |
| Climatisation | Air climatisé |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages




| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capot (centre) | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Pare-chocs avant | Majeur | Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aile avant gauche | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Rétroviseur gauche | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Toit | | Éclat de peinture, Rouille | |  |
| Haut des portes - côté gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte avant gauche (section principale) | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Jupe gauche | Modéré | Éclat de peinture | |  |
| Porte arrière gauche (section principale) | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Aile arrière gauche | Modéré | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valise | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Arrière | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Pare-chocs arrière | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aile arrière droite | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |
| Rétroviseur droit | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile avant droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pare-brise avant | Majeur | Bris | fissurer |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.