


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Tracteur de van
Marque / Modèle / Année VOLVO VNR640 2019
NIV 4V4WC9DGXKN208653
Odomètre 1036303 km
Nombre de clés 3


Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Condition quelques égratignures et éclats de peintures, quelques tache des rouille, pare-chocs avant endommagé, petit trou dans le siège conducteur, plastique manquant sur le levier de vitesse et la petite fenêtre tient avec des bungee , Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur D11m-385
Transmission Automatique
Nombre de rapports -
Options Couchette
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) 11/2025

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Cassure, Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Capot	Mineur	Éclat de peinture		  
Marches avant	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière bas	Modéré	Rouille		
Carrosserie côté gauche	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		   
Carrosserie	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		  

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droit	Mineur	Égratignure(s)		