


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	NISSAN SENTRA SV 2016
NIV	3N1AB7AP7GL653217
Odomètre	205382 km
Nombre de clés	1


Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété survoltage à chaque démarrage
Condition	survoltage à chaque démarrage, Hood éclat peinture majeurs, pare-chocs avant éclat peinture modérer, toit éclat peinture majeurs, haut fenêtre gauche éclat peinture modérer, jupe gauche bosser majeurs, aile arrière gauche rouiller, valise rouiller, pare-chocs arrière éclat peinture majeurs et petit point impact bris, aile arrière droite rouillée, aile avant droite éclat peinture majeurs, porte arrière droite le joint de la porte décollé.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Jupe gauche	Majeur	Bosse(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Éclat de peinture		
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Autre	joint porte décolle	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.