


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	VOLKSWAGEN TIGUAN 4-MOTION 2015
NIV	WVGJV7AX9FW527160
Odomètre	149241 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Moteur ne démarre pas. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété.
Condition	Demarre pas, pare brise cassé, quelque égratignures sur la carrosserie, panneau sous le pare-chocs avant décrocher, siège passager tacher, rétroviseur intérieur briser, Hood éclat peinture majeur, porte conducteur la poignée extérieur un bout manquant, porte arrière gauche Eclat peinture modérer, haut porte droite egratignure
Moteur lors du démarrage	Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Été, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	fissurer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bris, Autre	la poignée extérieur bout manquant	
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Autre	panneau plastique sous le parechoc avant décrocher	
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.