


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année ALCOM LLC EXPRESS 7X16 2023
NIV 5WFBE1626PW129174
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition remorque a 2x roues non d'origine installées, contour d'aile sont endommagés, plusieurs rebuts à l'intérieur.
Restrictions pour être apte à rouler Pneus usés ou crevaisons
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 105
Longueur hors-tout (pouces) 238
Hauteur intérieure (pouces) 77
Largeur intérieure (pouces) 75
Longueur intérieure (pouces) 186
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 3500lb
Capacité de charge totale (lbs) 7000lb
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St205/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Panneau milieu gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Contour de l'aile gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre	Perd son aire	
Pneu arrière droite	Majeur	Besoin d'un remplacement	Perd son aire	

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.