


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET SILVERADO 1500 LT Z71 2018
NIV	3GCUKREC4JG143467
Odomètre	85318 km
Nombre de clés	1

Condition	Plusieurs égratignures et plusieurs éclats de peinture, bosse sur le pare-chocs avant et arrière
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 