


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année ALCOM EZ HAULER EZEC7X14-IF 2023
NIV 5WFB1423PW132021
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Vignette avec numéro de série est absent, l'enregistrement original du vendeur vous sera remis.
Condition Vignette avec numéro de série est absent, l'enregistrement original du vendeur vous sera remis/ pneu arrière gauche crevaison
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur -
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 104
Longueur hors-tout (pouces) 216
Hauteur intérieure (pouces) 80
Largeur intérieure (pouces) 80
Longueur intérieure (pouces) 162
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) st05/75r15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Protège-roches	Majeur	Bosse(s)		
Panneau avant gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte latérale	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Panneau devant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu arrière gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.