



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	GATOR 8.5X16TA 10K 2024
NIV	2RGBE1620RS004087
Odomètre	
Nombre de clés	



Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	plusieurs petites bosses sur l'ensemble de la remorque, sinon bien.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	Inconnu
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	105
Longueur hors-tout (pouces)	240
Hauteur intérieure (pouces)	84
Largeur intérieure (pouces)	94
Longueur intérieure (pouces)	217 vneck inclus
Poids à vide de la remorque (lbs)	2800
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	5200
Capacité de charge totale (lbs)	7350
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	225 75r15
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Protège-roches	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.