


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC SI 2013
NIV 2HGFB6E51DH200464
Odomètre 293938 km
Nombre de clés 1


Déclaration La transmission n'embraye pas bien(donne des coups)
Condition quelques égratignures, éclats de peinture, problème de peinture, petite bosse sur le capot et grosse bosse coté droit en arrière, transmission donne des coups
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Manuelle
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées
Pneus 4 saisons, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Modéré	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	problème de peinture	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	problème de peinture	
Capot (côté aile droite)	Modéré	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	problème de peinture	
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Modéré	Autre, Égratignure(s)	problème de peinture	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Autre, Rouille	problème de peinture	
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Autre, Égratignure(s)	problème de peinture	
Aile arrière gauche	Modéré	Autre, Égratignure(s)	problème de peinture	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Bosse(s), Autre, Égratignure(s)	problème de peinture	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Autre	problème de peinture	
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Autre, Égratignure(s)	problème de peinture	
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Autre, Égratignure(s)	problème de peinture	
Aile avant droite	Modéré	Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	problème de peinture	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.