

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année ATLAS AU510SA 2018
NIV 5HCKU1010JE038503
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Un délai additionnel sera nécessaire pour l'acceptation de l'offre la plus élevée.
Aucune offre ne sera acceptée avant l'assemblée des créanciers qui aura lieu le 9 décembre
Aucune vérification du système électrique et de freinage
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété

Condition quelques bosses, égratignures mineures.

Restrictions pour être apte à rouler -

Remorque: type Fermée

État du dompeur -

Type d'attache Boule

Grosueur de l'attache 2"

Rampes de chargement Non

Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non

Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -

Largeur hors-tout (pouces) 80

Longueur hors-tout (pouces) 164

Hauteur intérieure (pouces) 60

Largeur intérieure (pouces) 56

Longueur intérieure (pouces) 125

Poids à vide de la remorque (lbs) 1077

Nombre d'essieux (quantité) 1

Capacité de charge par essieux (lbs) 2990


Capacité de charge totale (lbs) 1889

Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) 205 75r15

Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile gauche	Mineur	Bosse(s)		
Panneau milieu gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Mineur	Bosse(s)		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.