



**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** SUBARU WRX BASE 2023  
**NIV** JF1VBAA63P9803129  
**Odomètre** 59769 km  
**Nombre de clés** 1




**Déclaration** Moteur claque majeur  
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord  
**Condition** Moteur claque majeur/ devant accidenté, brûlure cigarettes siège conducteur, carrosserie égratigné et Eclat peinture; Pare-brise craqué  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, mais a une défaillance, Nécessite un survoltage  
**Restrictions pour être apte à rouler** État du moteur lors du démarrage, Véhicule accidenté  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Manuelle  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres  
**Chauffant** Miroirs  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Mags  
**Climatisation** Air climatisé




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**


**Rapport de dommages**










Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)	pare choc complet et la grille briser	
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	pare brise craquer	
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.