


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année GATOR ELITE 7X16TA 7K 2024
NIV 2RGBE1628RS003799
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition bonne condition générale, quelques égratignures.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 103
Longueur hors-tout (pouces) 244
Hauteur intérieure (pouces) 80
Largeur intérieure (pouces) 79
Longueur intérieure (pouces) 190
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 3500
Capacité de charge totale (lbs) 7000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St205/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s)		
Porte latérale	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.