


Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année VOLKSWAGEN TIGUAN HIGHLINE 2016
NIV WVGJV7AX4GW529948
Odomètre 262355 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition témoin moteur allumé, pare brise craqué, quelques taches de rouille, égratignures et éclats de peinture, besoin boost., perte d'exhaust, ça cogne quand on tourne le volant.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler Autre
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Radio haut de gamme, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Panoramique
Intérieur Cuir
Extérieur -
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Cassure		
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Fenêtre arrière	Majeur	Manquant		
Jante arrière droite	Majeur	Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toit	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.