

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année HINO 195 2016
NIV 2AYSDM2H9G1001405
Odomètre 289709 km
Nombre de clés 2

Condition Hood éclat peinture, Bumper avant Eclat peinture et égratignures et rouilles, rétroviseur gauche briser et rouiller, porte conducteur rouiller et Eclat peinture, panneaux Extérieur gauche egratigner toute son long, lumière arrière gauche briser, porte arrière egratignure et rouiller, intérieur boîte panneaux bois briser, marche pied arrière egratignure, panneaux extérieur droite egratignure toutes le long et bosser et graffiti, rétroviseur droit rouiller et égratignures, porte passager rouiller et égratignures.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Diesel

Portes 2 portes

Transmission Automatique

Entraînement Propulsion (RWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur -

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris, Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		       

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Hayon	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		   
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Bosse(s), Autre, Égratignure(s)	graffiti	       
Porte avant droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		