


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année FORD TRANSIT 350 XLT PASS LR SLIDE 148WB 2019
NIV 1FBZX2YM1KKB09620
Odomètre 237245 km
Nombre de clés 2




Condition peinture arrière rouillée, capot avec éclats peintures majeures, toit éclat peinture modérer, aile avant gauche Eclat peinture, porte conducteur éclat peinture, portes arrières poussières de freins.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Modéré	Éclat de peinture		 
Aile gauche avant	Majeur	Éclat de peinture		 
Porte avant gauche	Modéré	Éclat de peinture		 
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s)		 
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Autre, Rouille	penture rouiller majeurs et poussières de freins modérer	     
Aile droite arrière	Mineur	Rouille		 
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Rouille		