















<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	NISSAN LEAF SV 2019
<b>NIV</b>	1N4AZ1CP0KC304803
<b>Odomètre</b>	169137 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Condition</b>	Volant usé, plancher conducteur beaucoup de calcium, carrosserie égratigné et Eclat peinture
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Électrique
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture		 
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		 
Arrière	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.