

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI SANTA FE SPORT LUXURY 2016
NIV 5XYZUDLB7GG335907
Odomètre 190008 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
La transmission n'embraye pas bien
Une récupération sur plate-forme est recommandée
Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété

Condition transmission embraye pas sur le D, légère bosse aile ar-g et rouille, quelques égratignures et éclats de peinture, témoin moteur allumé. pare brise craqué. intérieur endommagé à gauche du siège conducteur

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler Autre

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights)

Toît -

Intérieur Cuir


Extérieur Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Mineur	Cassure		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s), Taches		
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.