


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
Marque / Modèle / Année HYUNDAI PLT DRY VAN 2021
NIV 3H3V532C8MR403023
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Véhicule à inspecter à la SAAQ
Aucune vérification du système électrique et de freinage
Remorque remplie de pneus et roues usés
Condition remorque remplie de pneus et roues usés/ Quelques égratignures sur le contour protecteur/ pneus usés sur la remorque/ porte arrière égratignés /pare choc arrière égratignés/en dessous de la vignette de conformité égratigné majeur
Remorque: type Fourgon sèche
Restrictions pour être apte à rouler -
Type de plancher Métal lisse
Présence d'un bi-train Non
État de l'unité de réfrigération -
Informations de l'unité de réfrigération -
Type d'attache -
Rampes de chargement Non
Nombre d'essieux 2
Distance entre les essieux (pouces) -
Largeur hors-tout (pouces) -
Longueur de la remorque (pieds) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) -
Nombre d'écrous (quantité) -
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) sept/2023
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------