




Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année RC TRAILERS RDLX6 2022
NIV 56VBE1219NM664073
Odomètre
Nombre de clés 0



Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition Trou dans le plancher, quelques grafignes et présence de rouille
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type -
État du dompeur -
Type d'attache -
Grosueur de l'attache -
Rampes de chargement -
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) -
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 92
Longueur hors-tout (pouces) 192
Hauteur intérieure (pouces) 77
Largeur intérieure (pouces) 68
Longueur intérieure (pouces) 148
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 1
Capacité de charge par essieux (lbs) 3000
Capacité de charge totale (lbs) 3000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St205/75R15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Rouille		
Panneau avant droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Majeur	Rouille		
Contour de l'aile droite	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.