


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année ALCOM LLC XPRESS 7X14TA2 2023
NIV 5WFBE1427PW125752
Odomètre
Nombre de clés

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Collant du numéro de série absent(l'enregistrement vous sera fourni)
Condition Collant du numéro de série absent(l'enregistrement vous sera fourni),
Aucune vérification du système électrique et de freinage, plusieurs
grafignes et bosses sur la remorque.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 105
Longueur hors-tout (pouces) 216
Hauteur intérieure (pouces) 74
Largeur intérieure (pouces) 81
Longueur intérieure (pouces) 166
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) -
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis central avant	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.