




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	FORD FIESTA SE 2016
NIV	3FADP4EJXGM205702
Odomètre	195773 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Trouble de transmission (il a un délai entre les changements de vitesses) mais elle roule. Témoin de lumière allumé pour le moteur boost chaque démarrage
Condition	Hood éclat peinture, pare-brise avant égratigné, boost chaque démarrage, témoin lumineux allumé moteur, valise Eclat peinture, aile arrière gauche et droite rouillé, toit petite bosse modérer, Bluetooth ne fonctionne pas, porte conducteur intérieur frame égratigné.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-brise avant	Modéré	Égratignure(s)		
Toit	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre, Égratignure(s)	intérieur porte frame égratigner	
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille		
Arrière	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Rouille		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.