


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HYUNDAI SONATA SPORT 2015
NIV	5NPE34AB4FH085554
Odomètre	162400 km
Nombre de clés	2

Condition	Jupe gauche egratigner modérer, valise egratigner modérer, aileron peinture usé majeur, accotoirs bras central usé, siège conducteur début usure, bumper arrière egratigner modérer, caméra recul image flou
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Cuir
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Majeur	Usure excessive, Autre, Égratignure(s)	aileron peinture user	
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.