





<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	NISSAN PATHFINDER S 2020
<b>NIV</b>	5N1DR2AM7LC583119
<b>Odomètre</b>	143173 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Le moteur est non fonctionnel(plusieurs pièces retirées)
<b>Condition</b>	Le moteur est non fonctionnel(plusieurs pièces retirées), Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord/plastique au-dessous cassé/ carrosserie extérieur et intérieur bien.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Non-fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Autre
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Aileron, Vitres teintées
<b>Pneus</b>	Été, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------