

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC EX 2015
NIV 2HGFG3B59FH002030
Odomètre 118927 km
Nombre de clés 1

Condition Hood éclat peinture majeurs, grillage avant briser, pare-chocs avant egratignures et briser majeurs, toit egratignures majeures, rétroviseur gauche egratignures moderer, porte conducteur Eclat peinture majeurs, aile arrière gauche Eclat peinture majeurs et rouiller, valise Eclat peinture majeurs et egratignures majeures, pare-chocs arrière briser, Aile arrière droite frotter et rouiller majeurs, rétroviseur droite briser retenu avec du tape, porte passager frotter majeurs, aile avant droite bosser majeurs, toit ouvrant le joint décollé.

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 2 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit Ouvrant

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron

Pneus Hiver, Acier (rims)




Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.






Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Autre, Égratignure(s)	toit ouvrant le joint décoller	
Rétroviseur gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Valise	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.