


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année CHEVROLET SILVERADO LT 1500 2018
NIV 3GCUKREC2JG408497
Odomètre 201764 km
Nombre de clés 1

Condition Boostage chaque démarrage, pare-brise avant fissuré, porte passager vitre brisée, rétroviseur gauche brisé, poils animaux intérieur, console central au plafond décroché, les 4 gardes boues sont brisés
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 8 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-brise	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Fenêtre avant droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Modéré	Éclat de peinture		
Toit	Modéré	Éclat de peinture		
Contour haut de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Porte arrière gauche	Mineur	Autre	poussières de freins	
Contour d'aile avant gauche	Majeur	Bris		
Contour d'aile arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour d'aile arrière droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Contour d'aile avant droite	Majeur	Bris		
Aile gauche arrière	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Marchepied côté droite	Majeur	Éclat de peinture		