


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	RAM PROMASTER 2500 STANDARD ROOF 2022
<b>NIV</b>	3C6LRVVG6NE108828
<b>Odomètre</b>	89993 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Témoin allumé dans le tableau de bord
<b>Condition</b>	Panneaux intérieur de porte arrière cassé
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	5 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Été
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Toit	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Lumière arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		