


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Tracteur de van
<b>Marque / Modèle / Année</b>	PETERBILT 337 DOMPEUR 6 ROUES 2014
<b>NIV</b>	2NP2HM7X5EM213640
<b>Odomètre</b>	147136 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Condition</b>	quelques égratignures, un peu de rouille le pare-chocs avant, noyau de roue arrière bossé
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	Paccar px-6
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Nombre de rapports</b>	-
<b>Options</b>	-
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	Oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	05/25

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante	Modéré	Bosse(s), Rouille		A close-up photograph of a truck wheel hub. The hub cap has been removed, revealing a severely rusted and damaged wheel bearing assembly. The surrounding metal is also heavily corroded.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		 
Calandre	Mineur	Égratignure(s)		