


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	YAMAHA YZ250RX 2024
<b>NIV</b>	JYACG44C0RA008848
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0

<b>Condition</b>	Carrosserie plastique égratignures, banc tacher, muffler rouiller, poignée gauche usé, chaîne rouiller, au milieu du guidon la mousse est usé
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	-
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Garde-boue arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Échappement côté gauche	Majeur	Rouille		
Poignée droite	Majeur	Usure excessive		
Siège	Modéré	Autre	tacher	
Rétroviseur droit				